







ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		Código: GADAT04-F013
MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 1.0
PROCESO/ SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha: 20-05-2021
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Página: 1 de 1

Fecha Inspección:	19 de abril de 2022
Dependencia:	DADIS
Responsable del área:	LÍDERES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DADIS

	CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR	OBSERVACIONES	OPCIONES			VALORACIÓN		
			SI	NO	N/A	Critico	No critico	
CONDICIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA	VIAS, PASILLOS	1 Los pisos son resistentes, regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos		X			X	
		2 Los pasillos y vías se mantienen limpios y secos	X				X	
		3 El nivel de iluminación en los pasillos y puestos de trabajo es adecuado		X			X	
		4 La superficie de trabajo, vías y pasillos se encuentran libres de obstáculos, tanto en el piso como en altura		X			X	
		5 Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente		X			X	
		6 Si existen, las aberturas en el piso están protegidas		X			X	
		7 La ventilación es adecuada		X			X	
		8 Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos húmedos	X				X	
	EMERGENCIAS	9 Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación y el punto de encuentro	Existen algunos avisos de evacuacion pero son insuficientes. Ademas se debe demarcar areas especiales, salida de emergencia y puntos de encuentro demanera visible.	X				X
		ESCRITORIOS, MOBILIARIOS	10 Los escritorios o mesas de trabajo están firmes, libre se bordes filosos o salientes u otras condiciones que causen riesgos	En la mayoría de las oficinas se cuenta con escritorios sin condiciones de riesgo, sin embargo se observan algunos en mal estado y requieren mantenimiento como son los escritorios del área de financiera	X			X
	11 Cajones de archivadores y puertas de armarios se encuentran cerradas		Se observaron los cajones de archivadores y puertas de armarios cerradas.	X				X
	ESCALERAS	12 El ángulo de inclinación de las escaleras o rampas permite un desplazamiento seguro	si cumple con las condiciones de seguridad	X				X
		13 Las escaleras tienen cintas, bandas o pintura antideslizante	Se debe realizar cambio y/o mantenimiento de bandas antideslizantes las cuales se observaron deterioradas.		X			X
		14 Las escaleras tienen pasamanos	Si cuentan con pasamanos pero se requiere de mantenimiento urgente debido a que estan desprendidos y constituyen una situación de inminente riesgo.		X		X	
		15 El ancho del escalón (paso o huella) y contrahuella permite una pisada segura	Si cumple con el ancho del escalón (paso o huella) y contrahuella permite una pisada segura	X				X
		ALMACENAMIENTO	16 Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello	Si cuentan con un lugar específico	X			
	17 Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas		No se evidencia señalizacion		X			X
	18 Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad y sujeción (separadores, cadenas, calzos) y sus extremos están protegidos		No todos cuentan con estabilidad y sujeción (separadores, cadenas, calzos) y algunos de sus extremos no están protegidos		X			X
	19 La estantería está anclada o asegurada a la pared		algunos si cuentan con estantería anclada o asegurada a la pared como en almacenamiento	X				X
	20 Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo de caer		En agunas oficinas y almacén no se encuentran ubicados de manera adecuada, lo cual constituyen un posible riesgo de que se caigan ocasionado un accidente laboral		X		X	

CONDICIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	21	El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los bordes de la estantería	No cumple ya que observan desorden en el area del almenamiento		x				x
	22	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas	no cuenta con medios seguros para zonas altas		x				x
	23	El cableado principal y sus derivaciones, están organizados, empotrados y con canaletas de protección	No cumple con proteccion en cableado		x				x
	24	Las conexiones no pasan por vías de circulación	Las conexiones no pasan por vías de circulación.	x					x
	25	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor	x					x
	26	Las conexiones no tienen contacto con agua	no cuenta con contacto con agua	x					x
	27	El cableado de las computadoras y equipos están organizados	se observan que no estan organizados		x				x
	28	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones	En la gran mayoría se encuentran en buenas condiciones, sin embargo hay áreas donde se requiere mantenimiento de enchufes y tomacorrientes que tienen cables sueltos o les falta protección.	x					x
	29	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua	se observan no estan expuesto a la intemperie o humedad	x					x
	30	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra	si cumple con una conexión a tierra	x					
	31	Las Extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas	se observan que no se encuentra en sobre carga. Se dan recomendaciones al respecto en los lugares de trabajo.	x					x
	32	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos	Si cuentan una demarcion de tableros eléctricos	x					x
	33	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado	Las subestaciones y tableros eléctricos están encerrados y con acceso restringido para personal no autorizado	x					x
<b>OTRAS CONDICIONES IDENTIFICADAS</b>			<b>OBSERVACIONES</b>	<b>OPCIONES</b>			<b>VALORACIÓN</b>		
Estado de las Instalaciones locativas como paredes, techos, balcones.			Se encuentran en mal estado. Los balcones estan deteriorados y con un alto riesgo de desprendimiento de la estructura. De igual manera hay grietas en las paredes y techos sueltos o partidos. La pintura esta en mal estado en varias oficina evidenciando la humedad y ambientes tóxicos de trabajo como es el caso del almacén. La entrada del parqueadero esta con acceso restringido por grietas en las columnas y muros.	SI	NO	N/A	Critico	No critico	
					x			x	
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>									
<b>ACTIVIDAD</b>		<b>FECHA</b>	<b>RESPONSABLE</b>		<b>OBSERVACIONES</b>				
Realizar mantenimiento a las instalaciones para el mejoramiento de las instalaciones locativas que se encuentran deterioradas, tales como pisos, paredes, techos, balcones, pasamanos, entre otros.			División Administrativa Dadis		Se notificará por escrito a la dependencia encargada.				
Realizar mediciones de iluminación.			ARL SURA		ARL SURA				
Implementar programa de orden y aseo en todas las dependencias			Todos		Se solicitará apoyo a la ARL SURA				
Realizar campaña de organización y recojida del cableado de cómputo			Líderes de áreas - mantenimiento		Se deberá suministrar o canaletas ganchos para tal actividad				
<b>RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN</b>									
Nombre: ESTHEPANNYSALADEN			Nombre: CARMEN ELISA DURÁN						
Cargo: tecnico en salud ocupacional - Dimensión Salud y Ámbito Laboral			Cargo: P.E SST- Dimensión Salud y Ámbito Laboral						
Firma: 			Firma: 						
Nombre: VERÓNICA ROMÁN			Nombre: MARLY POLO						
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO- Dimensión Salud y Ámbito Laboral			Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO- Dimensión Salud y Ámbito Laboral						
Firma: 			Firma: 						
Nombre: HUMBERTO GARRIDO									
Cargo: Técnico en sistemas - Dimensión Salud y Ámbito Laboral									
Firma: 